

**Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w MPWiK S.A. w Krakowie w 2020 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Oznaczenie organu kontroli</b>	<b>Zakres przedmiotowy przeprowadzanej kontroli</b>	<b>Data podjęcia</b>	<b>Data zakończenia</b>	<b>Stwierdzone nieprawidłowości</b>
1	Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Płaszów” oraz „Kujawy”	10.01.2020	14.01.2020	Brak
2	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie	Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Kujawy	28.01.2020	30.06.2020	Brak
3	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie	Wykorzystanie przez MPWiK dotacji na realizację projektu pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	29.01.2020	16.03.2020	Nieprzekazywanie aktualizacji HRP do NFOŚiGW w terminach wynikających z obowiązujących umów
4	Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	Kontrola na terenie instalacji Stacji Termicznej Utylizacji Osadów w Krakowie w związku z ubieganiem się MPWiK S.A. o zmianę pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego, dn. 28.07.2010 r., znak.: SW.II.SCh.7673/1-2/10, wraz ze zm. z dnia 02.12.2014 r., znak: SR-II.7222.2.57.2014, udzielonego na prowadzenie instalacji STUO, zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Płaszów” ul. Kosiarzy w Krakowie	14.05.2020	28.05.2020	Brak

5	Prezydent Miasta Krakowa	Zgodność Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów zlokalizowanej przy ul. Lindego 9 z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy <i>Prawo o ruchu drogowym</i> ; prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji; prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów	16.06.2020	16.06.2020	1) nieprawidłowo wyznaczony termin kolejnego badania okresowego; 2) nie zamieszczenie w dokumentacji badania dodatkowego informacji o ustaniu przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego; 3) brak informacji w wydanym zaświadczeniu, że badany pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla taksówki; 4) nieprawidłowe określenie rodzaju badania; 5) brak w zaświadczeniu kompletnego opisu stwierdzonych usterek
6	Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska w Oczyszczalni Ścieków Sidzina	22.06.2020	08.07.2020	Brak
7	Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie	Czynności sprawdzające w zakresie stwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym i prawnym w hali legalizacyjnej wodomierzy	06.07.2020	06.07.2020	Brak
8	Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	Kontrola zawartości siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej w jednostce pływającej „Wacław”	27.08.2020	14.09.2020	Brak
9	Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska w Oczyszczalni Ścieków Kujawy	08.09.2020	25.09.2020	Brak